

Cocina de Inducción

Published: Tuesday, 19 February 2019 19:02

Hits: 24386

En las reparaciones se sustituirán los subconjuntos dañados completos y no sus componentes por separado; los técnicos tienen orientado recoger las placas averiadas para su posterior reparación en la industria.

- Placa Principal - \$80.00
- Placa de Control(teclado) - \$32.00
- Cubierta superior con cristal - \$55.00
- Ventilador - \$13.00
- Cordón de alimentación - \$18.00
- Bobina - \$20.00
- Base Plástica - \$17.00
- Sensor - \$2.00
- Patas de Goma y Tornillos - 0.25 centavos
- Mano de Obra - \$5.00

La garantía por estos trabajos será de 30 días.